


① 廊下 着工前写真



(1) (2)廊下 段差確認



2020/9/8

② 居間 着工後写真



(3) 居間 段差確認



③ 台所 着工前写真



(3) 台所・居間 段差確認




④ 廊下 着工前写真



(4) 廊下 段差確認



⑤ 洗面脱衣室 着工前写真



(5)洗面脱衣室 段差確認



⑥ 扉取替 レール撤去段差解消 着工前写真

扉撤去 → 吊り戸へ



(6) 廊下・吊り戸部分 段差確認

レール撤去段差解消



⑦ 玄関 段差解消 踏み台設置 着工前写真



⑦ 玄関 段差確認

